

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)
Telefono: 095.386784
Mobile: 329.6213545
E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Circolo Didattico Statale
"Don Lorenzo Milani"
Plesso "Crocitta"
Via G. Basile, 77
95036 – Randazzo (CT)

Relazione Tecnica sulle Condizioni Strutturali-Impiantistiche-Gestionali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA SULLE CONDIZIONI STRUTTURALI-IMPIANTISTICHE

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Circolo Didattico Statale

"Don Lorenzo Milani"

Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77

95036 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" - Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 - Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

REDATTO DA

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

APPROVATO DA

Dott.ssa Rita Pagano

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

Indice

SEZ. 1.	Dati inerenti l'Istituto	5
1.1	Unità territoriale di riferimento.....	5
1.2	Caratterizzazione dei luoghi di lavoro.....	7
SEZ. 2.	Audit.....	11
SEZ. 3.	Interventi di piccola manutenzione	18
SEZ. 4.	Elaborato planimetrico	30

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 3 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

INDICE DI PRIORITÀ

Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro livelli:

- P01 - La situazione identifica l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato per i lavoratori ed è una violazione grave di norme pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08: deve essere eliminata con urgenza;
- P02 - La situazione, pur non identificando l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato, rappresenta comunque una grave violazione a norme di sicurezza pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08 e deve essere modificata quanto prima possibile;
- P03 - Adeguamenti di carattere tecnico resi necessari in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- P04 - Misure organizzative e tecniche per elevare il livello della prevenzione e per garantire il rispetto dei principi ergonomici nell'adeguamento dei posti di lavoro o nella scelta delle attrezzature o nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 4 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

SEZ. 1. Dati inerenti l'Istituto

1.1 Unità territoriale di riferimento

ISTITUTO	Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani"
INDIRIZZO	Via Gaetano Basile, 77
CITTA'	Randazzo (CT)

Sede Centrale Plesso Madre Teresa di Calcutta Plesso Santa Giovanna Antida Plesso Crocitta

DIRIGENTE SCOLASTICO	Dott.ssa Rita Pagano
-----------------------------	----------------------

R.S.P.P.	Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
-----------------	---

R.L.S.	Sig.ra Albano Maria Rosaria
---------------	-----------------------------

REFERENTE SEDE	nominativo	Dott.ssa Rita Pagano	
	telefono	095.921260	095.921260
	e-mail	ctee073005@istruzione.it	ctee073005@istruzione.it

Segreteria	nominativo		
	telefono	095.921260	Cellulare:
	e-mail	ctee073005@istruzione.it	Fax: 095.921260

USUFRUTTO IMMOBILE	<input checked="" type="checkbox"/> Proprietà comunale	<input type="checkbox"/> Preso in locazione	<input type="checkbox"/> Dato in uso
---------------------------	--	---	--------------------------------------

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)
Telefono: 095.386784
Mobile: 329.6213545
E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 5 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

UNITA' IMMOBILIARI DELLA SEDE	Identificazione immobile	COD. U.I.
	Fabbricato A	FA

SPRESAL	ASP	N.° 3 S. Gregorio di Catania (CT)		
	Via	Viale Tevere	civico	37
	C.A.P.	95027	Città	S. Gregorio di Catania
	Provincia	CT	tel.	095.2540132
			Fax	095.7170153

ISPETTORATO DEL LAVORO	Ufficio prov.	CATANIA		
	via	Del Rotolo	civico	46
	cap	95126	Città	CATANIA
	provincia	CT	Tel.	095.545111

VVF	Comando Prov.	CATANIA		
	Via	Cesare Beccaria	civico	31
	C.A.P.	95100	Città	Catania
	Provincia	CT	tel.	095.7248111
			Fax	095.441070

RLS	nome	Sig.ra Albano Maria Rosaria		
	funzione		telefono	
	e-mail		cellulare	

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 6 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

1.2 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro

ID. AREA	F.A
	CARATTERISTICHE GENERALI
Descrizione sintetica (tipologia di costruzione, numero piani, ecc)	<p>La scuola si trova in una zona a medio traffico urbano, in un edificio costruito intorno agli anni '50 che negli anni è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Negli anni successivi alla costruzione, l'edificio è stato ampliato con la costruzione di un corpo adiacente composto da un piano seminterrato e un piano terra. La struttura oggi è costituita dunque da un piano seminterrato e da un piano fuori terra.</p> <p>Il perimetro della struttura è delimitato da un muro con sovrastante ringhiera in ferro. Confina con Via Gaetano Basile, in cui è collocato l'ingresso principale, con via Francesco Crispi e con Piazza Dante Alighieri. Il punto di raccolta è collocato nel cortile interno al plesso scolastico.</p> <p>La struttura del corpo di fabbrica è intelaiata a travi e pilastri in calcestruzzo armato ed ha copertura a falde inclinate. Al suo interno sono presenti aule didattiche, laboratori, ed i servizi igienici, mentre il piano seminterrato è usato come deposito.</p> <p>La struttura è interamente dotata dei presidi antincendio quali estintori e idranti.</p> <p>I piani sono collegati tra loro tramite una scala esterna.</p>
Anno di edificazione	1950 circa
Anno di occupazione	
Altezza in gronda (m.)	
Uso esclusivo da parte della scuola	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Enti o società presenti in sede	NESSUNO
Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 7 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

IMPIANTI			
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DITTA DI MANUTENZIONE	TIPO DI INTERVENTO
Sistema elettrico	L'impianto elettrico risulta in parte a vista ed in parte sottotraccia.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Condizionamento e Climatizzazione	Presente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Impianto di allarme	Presente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Imp. spegnimento automatico	Assente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Impianto idrico antincendio	Presente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 8 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

F.A

ACCESSO 1

VIA GAETANO BASILE, 77

CARATTERISTICHE GENERALI

TIPOLOGIA	<input type="checkbox"/> pedonale	<input type="checkbox"/> carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> misto
Altezza accesso	LIBERA	Larghezza netta accesso	N°1 da 1,80 m
Apertura elettrica	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Apertura con chiave	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Accesso facilitato per disabili	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

USCITA U.S.01	Id. Plan. Piano -1: Loc. Polivalente	Ingresso pedonale	Percorso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Altezza accesso	2,10 m	Larghezza netta accesso	N. 1 da 1,30 m (2 ante)
	Presenza gradini	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Presenza rampa	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	Accesso facilitato per disabili	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Maniglione	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Apertura Verso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Uscita su luogo sicuro	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	Passaggio fruibile	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Illuminazione emergenza	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 9 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO				
USCITA U.S.02	Id. Plan. Piano 0: Corridoio	Ingresso pedonale	Percorso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Altezza accesso	2,10 m	Larghezza netta accesso	N. 1 da 1,30 m (2 ante)
	Presenza gradini	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Presenza rampa	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Accesso facilitato per disabili	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Maniglione	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Apertura Verso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Uscita su luogo sicuro	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	Passaggio fruibile	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Illuminazione emergenza	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO				
USCITA U.S.03	Id. Plan. Piano 0: Corridoio	Ingresso pedonale	Percorso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Altezza accesso	2,10 m	Larghezza netta accesso	N. 1 da 1,30 m (2 ante)
	Presenza gradini	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Presenza rampa	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Accesso facilitato per disabili	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Maniglione	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Apertura Verso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Uscita su luogo sicuro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Passaggio fruibile	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Illuminazione emergenza	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 10 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

SEZ. 2. Audit

A/C	ASPETTI CERTIFICATIVI
------------	------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
A/C 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Assenza delle documentazioni inerenti la sicurezza: - Certificato di agibilità e/o licenza d'uso; - Certificato di Prevenzione Incendi e/o Dichiarazione di non Assoggettabilità; - Dichiarazione di conformità dell'impianto termico alla regola d'arte; - Certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze per impianti si sollevamento; - Deroghe per attività in piani interrati e/o seminterrati; - Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Richiedere agli organi competenti le documentazioni mancanti.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 11 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ST	NON CONFORMITA' STRUTTURALI
-----------	------------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Le ante delle finestre, quando aperte, costituiscono pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Applicazione di elementi parasigolo di tipo antinfortunistico sugli angoli inferiori delle ante delle finestre.					
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento di sostituzione degli infissi con altri di tipo scorrevole.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 12 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Corridoio 8				
NON CONFORMITÀ	<p>Comparsa di macchie di umidità su pareti e/o sui soffitti con formazione di muffe.</p> <p>Pericolo di crollo.</p>					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Temporanea interdizione dell'ambiente e verifica della statica degli elementi interessati.					
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause che hanno determinato la comparsa di umidità su pareti e/o soffitti e provvedere al ripristino della finitura superficiale.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 13 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Servizio 2, Lab. Linguistico/Informatico 11				
NON CONFORMITÀ	Comparsa di macchie di umidità su pareti e/o sui soffitti. Formazione di muffe.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause che hanno determinato la comparsa di umidità su pareti e/o soffitti e provvedere al ripristino della finitura superficiale.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 14 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 04	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Corridoio 8				
NON CONFORMITÀ	Infiltrazione di acqua meteorica dalla copertura in prossimità del quadro elettrico					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause di umidità per infiltrazione e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale. Effettuare un intervento atto a ripristinare la copertura e le finiture superficiali di pareti e/o soffitti danneggiati a causa della non conformità rilevata.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 15 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 05	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Aula Docenti 1 (momentaneamente Aula Covid)				
NON CONFORMITÀ	Presenza di lesioni sulla parete e/o sul soffitto.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Verifica della statica degli elementi lesionati ed eventuale interdizione dell'ambiente. Informazione del personale delle ditte esterne dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'. (art. 26 D.Lgs. 81/08).					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare un intervento atto ad eliminare le lesioni.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 16 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

SEZIONE 3 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 17 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

SEZ. 3. Interventi di piccola manutenzione

B/A BARRIERE ARCHITETTONICHE

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
B/A 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Scivola di accesso per disabili con pendenza superiore all'8 % (non conforme al D.M. 236 del 14/06/1989). Rif. Plan.: Rampa in prossimità della U.S.2					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale della difformità della rampa di accesso per disabili e attuare idonee procedure atte a garantire comunque l'accesso per i disabili. Assicurare un servizio di chiamata opportunamente segnalato, e un servizio di assistenza che permetta l'accesso a eventuali portatori di handicap, individuando, tra i dipendenti, almeno 4 ausiliari al personale disabile.					
MISURE DA PIANIFICARE	Adeguamento della scivola a quanto prescritto dal D.M. 236 del 14/06/1989 per consentire l'accesso a personale su sedia a rotelle.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 18 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

E/M ERGONOMIA E MICROCLIMA

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
E/M 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede.				
NON CONFORMITÀ	Eccessivo soleggiamento per assenza e/o danneggiamento dei dispositivi di oscuramento.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale sui comportamenti da tenere al fine di ridurre i rischi derivanti dalla non conformità rilevata.					
MISURE DA PIANIFICARE	Installare sulle superfici finestrate dispositivi oscuranti come: tende modulabili, pellicole, ecc.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 19 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

IM	NON CONFORMITA' IMPIANTISTICHE
-----------	---------------------------------------

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
IM 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Corridoio 8				
NON CONFORMITÀ	Sportello di protezione del quadro elettrico non chiuso a chiave					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale del pericolo presente					
MISURE DA PIANIFICARE	Chiudere a chiave lo sportello di protezione del quadro elettrico					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 20 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

MA **MANUTENZIONE**

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Elemento di arredo o strutturale con spigoli vivi. Pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Prevedere un adeguata protezione antinfortunistica degli spigoli vivi.					
MISURE DA PIANIFICARE	Sostituire l'elemento di arredo con altro privo di spigoli					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria	<input type="checkbox"/> Definitiva		
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 21 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Presenza di ruggine e corrosione.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare la manutenzione degli elementi ammalorati. Predisporre un programma di manutenzione periodica.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545


E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 22 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"	Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Locale Caldaia 13				
NON CONFORMITÀ	<p>Porte vetuste e non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza e funzionalità (assenza di maniglie, vetri non antinfortunistici, apertura/chiusura difficoltosa, ecc.)</p> <p>La porta del locale caldaia è bloccata.</p>					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
MISURE DA PIANIFICARE	Programmare un intervento atto al ripristino della funzionalità dell'elemento difettoso o programmare un intervento di adeguamento degli infissi.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

D. M. CALTABIANO INGEGNERE	Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT) Telefono: 095.386784 Mobile: 329.6213545 E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com	Pagina 23 di 30
---	---	-----------------

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 04	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede				
NON CONFORMITÀ	Grondaie occluse.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare la manutenzione delle grondaie occluse in modo da ripristinarne la corretta funzionalità.					
INTERVENTO		MISURA ATTUATA				
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____		<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva		
<input type="checkbox"/> Non Eseguito		<input type="checkbox"/> Altro:				
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 24 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 05	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Assenza o carenza di manutenzione delle aree a verde.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Effettuare la manutenzione delle aree a verde eliminando le sterpaglie fonte d'innescio d'incendio.					
MISURE DA PIANIFICARE	Attivare un programma di manutenzione periodica.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria <input type="checkbox"/> Definitiva <input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 25 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 06	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Fondo delle aree esterne all'edificio non regolare ed uniforme. Pavimentazione sconnessa/degradata.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Delimitazione dell'area tramite nastro di segnalazione bianco/rosso. Informazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo dell'area.					
MISURE DA PIANIFICARE	Rendere uniforme il fondo delle aree esterne. Manutenzione della pavimentazione.					
INTERVENTO		MISURA ATTUATA				
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____		<input type="checkbox"/> Transitoria	<input type="checkbox"/> Definitiva			
<input type="checkbox"/> Non Eseguito		<input type="checkbox"/> Altro:				
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 26 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ST NON CONFORMITA' STRUTTURALI

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 06	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Locale Caldaia 13				
NON CONFORMITÀ	Infiltrazione di acqua meteorica dalla copertura a causa del danneggiamento della copertura a tegole.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Verifica periodica a vista dello stato di conservazione della copertura					
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause di umidità per infiltrazione e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale. Effettuare un intervento atto a ripristinare la copertura e le finiture superficiali di pareti e/o soffitti danneggiati a causa della non conformità rilevata.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 27 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 07	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Degrado delle finiture superficiali delle pareti.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Programmare un intervento atto al ripristino delle finiture. Nel caso di ambienti interni, onde evitare il deterioramento dell'intonaco delle pareti, si consiglia di apporre adeguata zoccolatura in materiale inerte ed ignifugo.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 28 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 08	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Scala esterna				
NON CONFORMITÀ	Rottura di alcuni elementi lapidei costituenti le pedate dei gradini.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informazione del personale circa il pericolo presente.					
MISURE DA PIANIFICARE	Ripristino o sostituzione degli elementi che presentano rotture.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 29 di 30

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso "Crocitta"

Via G. Basile, 77 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0104REC

SEZ. 4. Elaborato planimetrico

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 30 di 30