

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**  
Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)  
Telefono: 095.386784  
Mobile: 329.6213545  
E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

**Circolo Didattico Statale**  
**"Don Lorenzo Milani"**  
**Plesso S. Giovanna Antida**

P.zza S. Benedetto, 11  
95036 – Randazzo (CT)

Relazione Tecnica sulle Condizioni Strutturali-Impiantistiche-Gestionali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

# **RELAZIONE TECNICA SULLE CONDIZIONI STRUTTURALI-IMPIANTISTICHE**

**(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)**



**Circolo Didattico Statale**

**"Don Lorenzo Milani"**

**Plesso Santa Giovanna Antida**

**P.zza S. Benedetto, 11**

**95036 – Randazzo (CT)**

*REVISIONE: NOVEMBRE 2021*

## **AUDIT DELLA SICUREZZA**

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" - Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 - Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

*REDATTO DA*

***Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano***

---

*APPROVATO DA*

***Dott.ssa Rita Pagano***

---

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

## Indice

SEZ. 1.	Dati inerenti l'Istituto .....	5
1.1	Unità territoriale di riferimento .....	5
1.2	Caratterizzazione dei luoghi di lavoro .....	7
SEZ. 2.	Audit.....	10
SEZ. 3.	Interventi di piccola manutenzione .....	20
SEZ. 4.	Elaborato planimetrico .....	30

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 3 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

### INDICE DI PRIORITÀ

Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro livelli:

- P01 - La situazione identifica l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato per i lavoratori ed è una violazione grave di norme pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08: deve essere eliminata con urgenza;
- P02 - La situazione, pur non identificando l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato, rappresenta comunque una grave violazione a norme di sicurezza pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08 e deve essere modificata quanto prima possibile;
- P03 - Adeguamenti di carattere tecnico resi necessari in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- P04 - Misure organizzative e tecniche per elevare il livello della prevenzione e per garantire il rispetto dei principi ergonomici nell'adeguamento dei posti di lavoro o nella scelta delle attrezzature o nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 4 di 30



# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

## SEZ. 1. Dati inerenti l'Istituto

### 1.1 Unità territoriale di riferimento

<b>ISTITUTO</b>	<b>Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani"</b>
<b>INDIRIZZO</b>	Piazza S. Benedetto, 11
<b>CITTA'</b>	Randazzo (CT)

Sede Centrale     Plesso Madre Teresa di Calcutta     Plesso Santa Giovanna Antida     Plesso Crocitta

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	Dott.ssa Rita Pagano
-----------------------------	----------------------

<b>R.S.P.P.</b>	Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
-----------------	---

<b>R.L.S.</b>	Sig.ra Albano Maria Rosaria
---------------	-----------------------------

<b>REFERENTE SEDE</b>	<b>nominativo</b>	Dott.ssa Rita Pagano	
	<b>telefono</b>	095.921365	095.923137
	<b>e-mail</b>	<a href="mailto:ctee073005@istruzione.it">ctee073005@istruzione.it</a>	<a href="mailto:ctee073005@istruzione.it">ctee073005@istruzione.it</a>

<b>Segreteria</b>	<b>nominativo</b>		
	<b>telefono</b>	095.921365	<b>Cellulare:</b>
	<b>e-mail</b>	<a href="mailto:ctee073005@istruzione.it">ctee073005@istruzione.it</a>	<b>Fax:</b> 095.923137

<b>USUFRUTTO IMMOBILE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Proprietà comunale <input type="checkbox"/> Preso in locazione <input type="checkbox"/> Dato in uso
---------------------------	---

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**  
Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)  
Telefono: 095.386784  
Mobile: 329.6213545  
E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 5 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

<b>UNITA' IMMOBILIARI DELLA SEDE</b>	<b>Identificazione immobile</b>	<b>COD. U.I.</b>
	Fabbricato A	FA

<b>SPRESAL</b>	<b>ASP</b>	N.° 3 S. Gregorio di Catania (CT)		
	<b>Via</b>	Viale Tevere	<b>civico</b>	37
	<b>C.A.P.</b>	95027	<b>Città</b>	S. Gregorio di Catania
	<b>Provincia</b>	CT	<b>tel.</b>	095.2540132
			<b>Fax</b>	095.7170153

<b>ISPETTORATO DEL LAVORO</b>	<b>Ufficio prov.</b>	CATANIA		
	<b>via</b>	Del Rotolo	<b>civico</b>	46
	<b>cap</b>	95126	<b>Città</b>	CATANIA
	<b>provincia</b>	CT	<b>Tel.</b>	095.545111

<b>VVF</b>	<b>Comando Prov.</b>	CATANIA		
	<b>Via</b>	Cesare Beccaria	<b>civico</b>	31
	<b>C.A.P.</b>	95100	<b>Città</b>	Catania
	<b>Provincia</b>	CT	<b>tel.</b>	095.7248111
			<b>Fax</b>	095.441070

<b>RLS</b>	<b>nome</b>	Sig.ra Albano Maria Rosaria		
	<b>funzione</b>		<b>telefono</b>	
	<b>e-mail</b>		<b>cellulare</b>	

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 6 di 30

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

## 1.2 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro

ID. AREA	F.A
	<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>
<b>Descrizione sintetica (tipologia di costruzione, numero piani, ecc)</b>	<p>La scuola si trova in una zona a medio traffico urbano, nel centro storico di Randazzo, all'interno di un edificio costituito da 2 piani fuori terra con un ampio cortile interno.</p> <p>Il perimetro della struttura è delimitato da un muro con sovrastante ringhiera in ferro. Confina con Via Umberto, dove è situato l'ingresso principale, Via Cesare Beccaria, Piazza Santa Caterina da Siena e Piazza San Benedetto.</p> <p>I locali di pertinenza del Circolo Didattico "Don Lorenzo Milani" sono situati al piano terra: all'interno della struttura sono presenti aule didattiche, laboratori, la mensa ed i servizi igienici, nonché un cortile esterno per le attività motorie.</p> <p>La struttura è interamente dotata dei presidi antincendio quali estintori e idranti.</p>
<b>Anno di edificazione</b>	<b>Anno di occupazione</b>
<b>Altezza in gronda (m.)</b>	<b>Uso esclusivo da parte della scuola</b> <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
<b>Enti o società presenti in sede</b>	Liceo Classico "Don Cavina"
<b>Barriere architettoniche</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 7 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

<b>IMPIANTI</b>			
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DITTA DI MANUTENZIONE</b>	<b>TIPO DI INTERVENTO</b>
<b>Sistema elettrico</b>	L'impianto elettrico risulta in parte a vista ed in parte sottotraccia.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
<b>Condizionamento e Climatizzazione</b>	Presente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
<b>Impianto di allarme</b>	Presente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
<b>Imp. spegnimento automatico</b>	Assente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
<b>Impianto idrico antincendio</b>	Presente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 8 di 30

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

## F.A

<b>ACCESSO 1</b>	PIAZZA S. BENEDETTO, 1		
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>TIPOLOGIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> pedonale	<input type="checkbox"/> carrabile	<input type="checkbox"/> misto
<b>Altezza accesso</b>	<b>2,40 m</b>	<b>Larghezza netta accesso</b>	<b>N°1 da 1,20 m (2 ante)</b>
<b>Apertura elettrica</b>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<b>Apertura con chiave</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<b>Accesso facilitato per disabili</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		

<b>CARATTERISTICHE ANTINCENDIO</b>				
<b>USCITA</b>	<b>Id. Plan.</b>	<b>Ingresso pedonale</b>	<b>Percorso esodo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<b>U.S.01</b>	Piano 0: Corridoio			
	<b>Altezza accesso</b>	<b>2,10 m</b>	<b>Larghezza netta accesso</b>	<b>N. 1 da 1,30 m (2 ante)</b>
	<b>Presenza gradini</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<b>Presenza rampa</b>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	<b>Accesso facilitato per disabili</b>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<b>Maniglione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	<b>Apertura Verso esodo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<b>Uscita su luogo sicuro</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	<b>Passaggio fruibile</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<b>Illuminazione emergenza</b>	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 9 di 30

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

## SEZ. 2. Audit

<b>A/C</b>	<b>ASPETTI CERTIFICATIVI</b>
------------	------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>A/C 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Assenza delle documentazioni inerenti la sicurezza: - Certificato di agibilità e/o licenza d'uso; - Certificato di Prevenzione Incendi e/o Dichiarazione di non Assoggettabilità; - Certificato di Collaudo statico; - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte (D.M. 37/08); - Dichiarazione di conformità dell'impianto termico alla regola d'arte; - Certificato di vulnerabilità sismica (D.M. 14/01/2008 - OPCM 3274/2003) - Certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze per impianti si sollevamento; - Denuncia di impianto di messa a terra; - Verifiche dell'impianto di messa a terra; - Deroghe per attività in piani interrati e/o seminterrati; - Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Richiedere agli organi competenti le documentazioni mancanti.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 10 di 30

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

**AN**      **ANTINCENDIO**

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Assenza di controllo periodico e manutenzione dell'impianto idrico antincendio.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Affidare a ditta accreditata e specializzata il controllo dell'impianto idrico antincendio.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 11 di 30



## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

### IM NON CONFORMITA' IMPIANTISTICHE

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>IM 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Impianto di illuminazione d'emergenza non funzionante o carente di manutenzione periodica.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Dotare i locali di lampade portatili. Effettuare la verifica periodica (a cadenza mensile) della funzionalità delle lampade d'emergenza.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Effettuare la riparazione dell'impianto di illuminazione d'emergenza o solo dei dispositivi vetusti (es. lampade d'emergenza). Predisporre un programma di manutenzione periodica dell'impianto di illuminazione d'emergenza					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 12 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

<b>MA</b>	<b>MANUTENZIONE</b>
-----------	---------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intero Edificio				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	La tipologia di termosifoni installati costituisce pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Segnalare il rischio presente con idonea segnaletica. Posizionare i banchi in modo da diminuire il rischio di contatti accidentali con gli alunni.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Installare una griglia di protezione avente bordi arrotondati, apertura con portello ad anta e chiave.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 13 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

<b>ST</b>	<b>NON CONFORMITA' STRUTTURALI</b>
-----------	------------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna: Ingresso lato P.zza S. Benedetto.				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Parziale distacco dell'intonaco dal soffitto. Intradosso del solaio con laterizi a vista.  Locale interdetto					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informare il personale circa il pericolo presente.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Ripristino dell'integrità dell'intradosso del solaio					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 14 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida	P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0103REC


ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 02</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Le ante delle finestre, quando aperte, costituiscono pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Applicazione di elementi parasigolo di tipo antinfortunistico sugli angoli inferiori delle ante delle finestre.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento di sostituzione degli infissi con altri di tipo scorrevole.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

<b>D. M. CALTABIANO</b>  <b>INGEGNERE</b>	<b>Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano</b> Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT) Telefono: 095.386784 Mobile: 329.6213545 E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com	Pagina 15 di 30
---	---	-----------------

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida	P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0103REC


ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 03</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Pavimento degradato.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Individuare le cause che hanno determinato il deterioramento della pavimentazione.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Porre in atto un intervento mirato ad eliminare le cause che hanno determinato il deterioramento della pavimentazione e, successivamente, procedere al ripristino della pavimentazione.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

<b>D. M. CALTABIANO</b>  <b>INGEGNERE</b>	<b>Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano</b> Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT) Telefono: 095.386784 Mobile: 329.6213545 E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com	Pagina 16 di 30
---	---	-----------------

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida	P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0103REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 04</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: 2 Corridoio Area Esterna.				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Degrado della finitura superficiale delle pareti nelle zona di attacco a terra dell'edificio dovuto ad umidità di risalita per capillarità.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause della risalita di umidità per capillarità e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
<b>Note:</b>						

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 05</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna: Portico				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Infiltrazione di acqua meteorica dalla copertura del portico esterno.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause di umidità per infiltrazione e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale. Effettuare un intervento atto a ripristinare la copertura e le finiture superficiali di pareti e/o soffitti danneggiati a causa della non conformità rilevata.					



## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

# SEZIONE 3 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 19 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida


P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

### SEZ. 3. Interventi di piccola manutenzione

<b>AN</b>	<b>ANTINCENDIO</b>
-----------	--------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 02</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Presenza di gradini lungo le vie di esodo. (Rif.Plan.: U.S.01)					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Segnalare la presenza dei gradini e provvedere al posizionamento di una rampa.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 20 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 03</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Ingresso				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Cassetta dell'idrante priva di vetro di tipo "safe crash".					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informare il personale sul pericolo derivante dalla non conformità rilevata.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Ripristino del vetro di tipo "safe crash" sulla cassetta dell'idrante.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 21 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

### E/M ERGONOMIA E MICROCLIMA

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>E/M 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera Sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Eccessivo soleggiamento per assenza e/o danneggiamento dei dispositivi di oscuramento.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informare il personale sui comportamenti da tenere al fine di ridurre i rischi derivanti dalla non conformità rilevata.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Installare sulle superfici finestrate dispositivi oscuranti come: tende modulabili, pellicole, ecc.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 22 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

### IM NON CONFORMITA' IMPIANTISTICHE

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>IM 02</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: 3 Aula Docenti				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Scatole di derivazione non protette e cavi a vista.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Proteggere le scatole di derivazione mediante idonei coperchi.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 23 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

**MA**      **MANUTENZIONE**

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 02</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Fondo delle aree esterne all'edificio non regolare ed uniforme.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informazione del personale circa il pericolo presente e sulle corrette modalità di utilizzo dell'area.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Rendere uniforme il fondo delle aree esterne. Manutenzione della pavimentazione.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 24 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 03</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Pluviale vetusto					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Provvedere alla sostituzione del pluviale.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 25 di 30



## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 04</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna. Piano 0: 03 Aula Docenti				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	I corpi illuminanti sospesi non sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Ripristino degli schermi protettivi.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Attivare un programma di manutenzione periodica.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 26 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

### ST NON CONFORMITA' STRUTTURALI

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 06</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: 9 Servizi Igienici				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Comparsa di macchie di umidità su pareti e/o sui soffitti.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause che hanno determinato la comparsa di umidità su pareti e/o soffitti e provvedere al ripristino della finitura superficiale.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 27 di 30

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida	P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0103REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 07</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: 03 Aula docenti				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Mostrina sul telaio della porta ammalorata. Pericolo di contatti accidentali e lesioni.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informazione del personale circa il pericolo presente.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Provvedere alla posa in opera dell'elemento integro.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida	P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0103REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 08</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: 8 Refettorio				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Degrado delle finiture superficiali delle pareti.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Programmare un intervento atto al ripristino delle finiture. Nel caso di ambienti interni, onde evitare il deterioramento dell'intonaco delle pareti, si consiglia di apporre adeguata zoccolatura in materiale inerte ed ignifugo.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Santa Giovanna Antida

P.zza S. Benedetto, 11 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0103REC

### SEZ. 4. Elaborato planimetrico

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 30 di 30