

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**  
Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)  
Telefono: 095.386784  
Mobile: 329.6213545  
E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

**Circolo Didattico Statale**  
**"Don Lorenzo Milani"**  
**Sede Centrale**

Via Vittorio Veneto, 4  
95036 – Randazzo (CT)

Relazione Tecnica sulle Condizioni Strutturali-Impiantistiche-Gestionali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

# **RELAZIONE TECNICA SULLE CONDIZIONI STRUTTURALI-IMPIANTISTICHE**

**(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)**



**Circolo Didattico Statale**

**"Don Lorenzo Milani"**

**Sede Centrale**

**Via Vittorio Veneto, 4**  
**95036 – Randazzo (CT)**

*REVISIONE: NOVEMBRE 2021*

## **AUDIT DELLA SICUREZZA**

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

*REDATTO DA*

***Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano***

---

*APPROVATO DA*

***Dott.ssa Rita Pagano***

---

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## Indice

SEZ. 1.	Dati inerenti l'Istituto .....	5
1.1	Unità territoriale di riferimento .....	5
1.2	Caratterizzazione dei luoghi di lavoro.....	7
SEZ. 2.	Audit.....	11
SEZ. 3.	Interventi di piccola manutenzione .....	21
SEZ. 4.	Elaborato planimetrico .....	40

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 3 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

### INDICE DI PRIORITÀ

Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro livelli:

- P01 - La situazione identifica l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato per i lavoratori ed è una violazione grave di norme pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08: deve essere eliminata con urgenza;
- P02 - La situazione, pur non identificando l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato, rappresenta comunque una grave violazione a norme di sicurezza pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08 e deve essere modificata quanto prima possibile;
- P03 - Adeguamenti di carattere tecnico resi necessari in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- P04 - Misure organizzative e tecniche per elevare il livello della prevenzione e per garantire il rispetto dei principi ergonomici nell'adeguamento dei posti di lavoro o nella scelta delle attrezzature o nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 4 di 40

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## SEZ. 1. Dati inerenti l'Istituto

### 1.1 Unità territoriale di riferimento

<b>ISTITUTO</b>	<b>Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani"</b>
<b>INDIRIZZO</b>	Via Vittorio Veneto, 4
<b>CITTA'</b>	Randazzo (CT)

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sede Centrale</b>	<input type="checkbox"/> <b>Plesso Madre Teresa di Calcutta</b>	<input type="checkbox"/> <b>Plesso San Giovanna Antida</b>	<input type="checkbox"/> <b>Plesso Crocitta</b>
--	---	--	---

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	Dott.ssa Rita Pagano
-----------------------------	----------------------

<b>R.S.P.P.</b>	Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
-----------------	---

<b>R.L.S.</b>	Sig.ra Albano Maria Rosaria
---------------	-----------------------------

<b>REFERENTE SEDE</b>	<b>nominativo</b>	Dott.ssa Rita Pagano	
	<b>telefono</b>	095.921365	095.921365
	<b>e-mail</b>	<a href="mailto:ctee073005@istruzione.it">ctee073005@istruzione.it</a>	<a href="mailto:ctee073005@istruzione.it">ctee073005@istruzione.it</a>

<b>Segreteria</b>	<b>nominativo</b>		
	<b>telefono</b>	095.921365	<b>Cellulare:</b>
	<b>e-mail</b>	<a href="mailto:ctee073005@istruzione.it">ctee073005@istruzione.it</a>	<b>Fax:</b> 095.923137

<b>USUFRUTTO IMMOBILE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Proprietà comunale	<input type="checkbox"/> Preso in locazione	<input type="checkbox"/> Dato in uso
---------------------------	--	---	--------------------------------------

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 5 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

<b>UNITA' IMMOBILIARI DELLA SEDE</b>	<b>Identificazione immobile</b>	<b>COD. U.I.</b>
	Fabbricato A	FA

<b>SPRESAL</b>	<b>ASP</b>	N.° 3 S. Gregorio di Catania (CT)		
	<b>Via</b>	Viale Tevere	<b>civico</b>	37
	<b>C.A.P.</b>	95027	<b>Città</b>	S. Gregorio di Catania
	<b>Provincia</b>	CT	<b>tel.</b>	095.2540132
			<b>Fax</b>	095.7170153

<b>ISPETTORATO DEL LAVORO</b>	<b>Ufficio prov.</b>	CATANIA		
	<b>via</b>	Del Rotolo	<b>civico</b>	46
	<b>cap</b>	95126	<b>Città</b>	CATANIA
	<b>provincia</b>	CT	<b>Tel.</b>	095.545111

<b>VVF</b>	<b>Comando Prov.</b>	CATANIA		
	<b>Via</b>	Cesare Beccaria	<b>civico</b>	31
	<b>C.A.P.</b>	95100	<b>Città</b>	Catania
	<b>Provincia</b>	CT	<b>tel.</b>	095.7248111
			<b>Fax</b>	095.441070

<b>RLS</b>	<b>nome</b>	Sig.ra Albano Maria Rosaria		
	<b>funzione</b>		<b>telefono</b>	
	<b>e-mail</b>		<b>cellulare</b>	

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 6 di 40

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## 1.1 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro

ID. AREA	F.A
	<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>
<b>Descrizione sintetica (tipologia di costruzione, numero piani, ecc)</b>	<p>La scuola si trova in una zona a medio traffico urbano, in un edificio costruito intorno agli anni '50 che negli anni è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'edificio consta di un piano seminterrato e di 3 elevazioni fuori terra.</p> <p>Il perimetro della struttura è delimitato da un muro con sovrastante ringhiera in ferro. Confina con Via Vittorio Veneto, Piazza F. Basile, Via G. Basile e Piazza Loreto. Proprio quest'ultima è stata individuata come area di raccolta.</p> <p>La struttura del corpo di fabbrica è intelaiata a travi e pilastri in calcestruzzo armato ed ha copertura a falde inclinate. Al suo interno sono presenti aule didattiche, laboratori, la mensa ed i servizi igienici.</p> <p>La struttura è interamente dotata dei presidi antincendio quali estintori e idranti.</p> <p>I piani sono collegati tra loro tramite tre scale interne e una scala esterna antincendio.</p>
<b>Anno di edificazione</b>	1950 circa
<b>Anno di occupazione</b>	
<b>Altezza in gronda (m.)</b>	
<b>Uso esclusivo da parte della scuola</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<b>Enti o società presenti in sede</b>	NESSUNO
<b>Barriere architettoniche</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 7 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

<b>IMPIANTI</b>			
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DITTA DI MANUTENZIONE</b>	<b>TIPO DI INTERVENTO</b>
<b>Sistema elettrico</b>	L'impianto elettrico risulta in parte a vista ed in parte sottotraccia.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
<b>Condizionamento e Climatizzazione</b>	Presente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
<b>Impianto di allarme</b>	Presente, di tipo non autoalimentato.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
<b>Imp. spegnimento automatico</b>	Assente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
<b>Impianto idrico antincendio</b>	Presente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 8 di 40



# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## F.A

<b>ACCESSO 1</b>	VIA VITTORIO VENETO, 4		
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>TIPOLOGIA</b>	<input type="checkbox"/> pedonale	<input type="checkbox"/> carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> misto
<b>Altezza accesso</b>	<b>LIBERA</b>	<b>Larghezza netta accesso</b>	<b>N°1 da 2,40m</b>
<b>Apertura elettrica</b>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<b>Apertura con chiave</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<b>Accesso facilitato per disabili</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		

<b>CARATTERISTICHE ANTINCENDIO</b>				
<b>USCITA</b>	<b>Id. Plan.</b>	<b>Ingresso pedonale</b>	<b>Percorso esodo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<b>U.S.01</b>	Piano 0: Ingresso 2			
	<b>Altezza accesso</b>	<b>2,10 m</b>	<b>Larghezza netta accesso</b>	<b>N. 1 da 1,30 m (2 ante)</b>
	<b>Presenza gradini</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<b>Presenza rampa</b>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	<b>Accesso facilitato per disabili</b>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<b>Maniglione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	<b>Apertura Verso esodo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<b>Uscita su luogo sicuro</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	<b>Passaggio fruibile</b>	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<b>Illuminazione emergenza</b>	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 9 di 40

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

**USCITA**

**U.S.02**

**Id. Plan.**

Piano 0:  
Ingresso 1

**Ingresso  
pedonale**

**2,10 m**

**Percorso  
esodo**

**Larghezza  
netta  
accesso**

**si**  
 **no**

**N. 2 da  
1,30 m  
(2 ante)**

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## SEZ. 2. Audit

<b>A/C</b>	<b>ASPETTI CERTIFICATIVI</b>
------------	------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>A/C 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Assenza delle documentazioni inerenti la sicurezza: - Certificato di agibilità e/o licenza d'uso; - Certificato di Prevenzione Incendi e/o Dichiarazione di non Assoggettabilità; - Derghe pr attività in piani interrati e/o seminterrati; - Certificato di Collaudo statico; - Certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze per impianti si sollevamento; - Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Richiedere agli organi competenti le documentazioni mancanti.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 11 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

**AN**      **ANTINCENDIO**

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Presenza di porta con verso di apertura opposto alla direzione in cui avviene l'esodo.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informare il personale del pericolo presente e dei comportamenti da tenere ovvero bloccare le porte in posizione di apertura durante l'orario lavorativo.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Adeguare il verso di apertura della porta in base alla direzione in cui avviene l'esodo dai locali.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 12 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

**MA**      **MANUTENZIONE**

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intero Edificio				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	La tipologia di termosifoni installati costituisce pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Segnalare il rischio presente con idonea segnaletica. Posizionare i banchi in modo da diminuire il rischio di contatti accidentali con gli alunni.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Installare una griglia di protezione avente bordi arrotondati, apertura con portello ad anta e chiave.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 13 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 02</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Assenza o carenza di manutenzione delle aree a verde.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Effettuare la manutenzione delle aree a verde eliminando le sterpaglie fonte d'innesco d'incendio.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Attivare un programma di manutenzione periodica.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 14 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 03</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede: Servizi igienici				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Termosifone vetusto.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Sostituzione del termosifone con uno nuovo. Predisporre un programma di manutenzione periodica.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 15 di 40

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## ST NON CONFORMITA' STRUTTURALI

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 1: Aula 15				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Distacco dell'intonaco del soffitto a causa della corrosione dei tondini d'acciaio.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Effettuare intervento di spicconatura delle superfici degradate per prevenire eventuali distacchi di materiale. Effettuare prove di resistenza di tipo non distruttivo sugli elementi portanti.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause della non conformità rilevata e provvedere al ripristino della finitura superficiale dopo accurata spazzolatura delle barre d'acciaio ed applicazione di convertitore di ruggine o programmare un intervento di consolidamento se i valori di resistenza scaturiti dalle prove non dovessero raggiungere livelli adeguati.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 16 di 40



## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 02</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Le ante delle finestre, quando aperte, costituiscono pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Applicazione di elementi parasigolo di tipo antinfortunistico sugli angoli inferiori delle ante delle finestre.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento di sostituzione degli infissi con altri di tipo scorrevole.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545


E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 17 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale	Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 03</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 1: Corridoio Scala A. Piano 2: Area Esterna.				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Presenza di lesioni sulla parete e/o sul soffitto. Pericolo di parziale distacco di materiale.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Verifica della statica degli elementi lesionati ed eventuale interdizione dell'ambiente. Informazione del personale delle ditte esterne dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (art. 26 D. Lgs. 81/08).					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Effettuare un intervento atto ad eliminare le lesioni.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
<b>Note:</b>						

<b>D. M. CALTABIANO</b>  <b>INGEGNERE</b>	<b>Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano</b> Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT) Telefono: 095.386784 Mobile: 329.6213545 E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com	Pagina 18 di 40
---	---	-----------------

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 04</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Intero piano Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Degrado della finitura superficiale delle pareti nelle zona di attacco a terra dell'edificio dovuto ad umidità di risalita per capillarità.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause della risalita di umidità per capillarità e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 19 di 40

## **AUDIT DELLA SICUREZZA**

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

# **SEZIONE 3 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE**

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 20 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

### SEZ. 3. Interventi di piccola manutenzione

<b>AN</b>	<b>ANTINCENDIO</b>
-----------	--------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 02</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Presenza di gradini lungo le vie di esodo. (Rif.Plan.: U.S.01)					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Segnalare la presenza del gradino e provvedere al posizionamento di una rampa.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 21 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 03</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Assenza di controllo periodico e manutenzione dell'impianto idrico antincendio: Manichette idranti scadute.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Affidare a ditta accreditata e specializzata il controllo dell'impianto idrico antincendio.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 04</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intera sede				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) scaduto.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Espletare le pratiche tecnico amministrative ai fini del rinnovo del CPI.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 22 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 05</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Corridoio U.S.3. Piano 2: Corridoio 2				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Porta con maniglione antipanico danneggiato.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Designare un addetto preposto all'apertura della porta con maniglione antipanico guasto in caso di emergenza.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Programmare un intervento di manutenzione della porta. Predisporre un programma di sorveglianza individuando personale preposto al controllo della funzionalità delle porte sulle uscite di emergenza.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 23 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 06</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Ingresso 16				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Porta tagliafuoco danneggiata o vetusta.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informare gli addetti all'emergenza ed i lavoratori della non conformità rilevata e dei percorsi di esodo alternativi.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Sostituzione o riparazione della porta tagliafuoco.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 24 di 40



## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>AN 07</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Intero Edificio				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Maniglione antipánico non rispondente ai requisiti specificati dal D.M. 03/11/2004.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Ai sensi del D.M. 03/11/2004, i dispositivi di apertura manuale installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei VV.F. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, devono essere muniti ddi marcatura CE. Effettuare l'adeguamento dei dispositivi presenti all'interno dell'edificio.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 25 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

<b>IM</b>	<b>NON CONFORMITA' IMPIANTISTICHE</b>
-----------	---------------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>IM 01</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Servizio 23, Ingresso 8 Piano 1: Servizio 10.				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Cavi volanti e/o non vincolati alla parete mediante chiodi ferma cavi.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informare il personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Disporre i cavi all'interno di canaline passacavi ovvero vincolarli alla parete mediante l'impiego di chiodi ferma cavi.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 26 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

**MA**      **MANUTENZIONE**

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 04</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Corridoio				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	La porta interferisce con la pavimentazione. (Rif. Plan. U.S.03)					
<b>MISURE</b>	Informare il personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere					

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 05</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Corridoio				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Elemento di arredo o strutturale con spigoli vivi. Pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 06</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Elemento di arredo o strutturale con spigoli vivi. Pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni. Davanzali delle finestre sporgenti con spigoli vivi.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Prevedere un adeguata protezione antinfortunistica degli spigoli vivi.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Sostituire l'elemento di arredo con altro privo di spigoli					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria	<input type="checkbox"/> Definitiva		
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 29 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 07</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 1: Corridoio				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Vetri rotti.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Apporre pellicola adesiva sulla superficie vitrea onde evitare il contatto diretto con le parti frantumate.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Provvedere alla sostituzione del vetro con uno di tipo antinfortunistico.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 30 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 08</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna: Scala d'emergenza				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Presenza di ruggine e corrosione.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informazione del personale circa il pericolo presente e i comportamenti da tenere.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Effettuare la manutenzione degli elementi ammalorati. Predisporre un programma di manutenzione periodica.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 31 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 09</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 2: Servizio 1				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Arredi ammalorati e/o in cattivo stato di conservazione.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informare il personale del pericolo presente					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Riparazione o sostituzione degli arredi					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 32 di 40



## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 10</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna.				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Scala di emergenza con spigoli vivi. Pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.  Assenza di griglia protettiva sotto la scala di emergenza.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Prevedere un adeguata protezione antinfortunistica degli spigoli vivi.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Posizionare idonee griglie di sicurezza a protezione degli spigoli vivi.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 33 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>MA 11</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Ingresso 08 Piano 1: Corridoio 24				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Grondaie occluse.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Effettuare la manutenzione delle grondaie occluse in modo da ripristinarne la corretta funzionalità.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 34 di 40

# AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

## ST NON CONFORMITA' STRUTTURALI

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 05</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: 16 Ingresso				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Degrado delle finiture superficiali delle pareti.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Programmare un intervento atto al ripristino delle finiture. Nel caso di ambienti interni, onde evitare il deterioramento dell'intonaco delle pareti, si consiglia di apporre adeguata zoccolatura in materiale inerte ed ignifugo.					
<b>INTERVENTO</b>		<b>MISURA ATTUATA</b>				
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____		<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva		
<input type="checkbox"/> Non Eseguito		<input type="checkbox"/> Altro:				
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 35 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale	Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)
SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021	DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 06</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Servizio 1 Piano 2: Servizio 1				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Rivestimento in maiolica distaccato con conseguente pericolo di tagli nell'ipotesi di contatti accidentali con i bordi delle piastrelle					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Verificare l'incollaggio del rivestimento murario ed, eventualmente, provvedere al distacco delle piastrelle non saldamente ancorate alla parete.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento di ripristino della maiolica distaccata.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

<b>D. M. CALTABIANO</b>  <b>INGEGNERE</b>	<b>Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano</b> Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT) Telefono: 095.386784 Mobile: 329.6213545 E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com	Pagina 36 di 40
---	---	-----------------

## AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input checked="" type="checkbox"/> P4
<b>ST 07</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Area Esterna				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Rottura di alcuni elementi lapidei costituenti i davanzali delle finestre.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>	Informazione del personale circa il pericolo presente.					
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Provvedere alla sostituzione degli elementi rotti con elementi nuovi.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 37 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 08</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 1: Corridoio 17.				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Degrado della finitura superficiale delle pareti per infiltrazione d'acqua meteorica dagli infissi.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause di umidità per infiltrazione e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 38 di 40

# AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
<b>ST 09</b>	<b>RIFERIMENTO PLANIMETRICO</b>	Piano 0: Ingresso 08 Piano 1: Corridoio 24				
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Infiltrazione di acqua meteorica dalla copertura a causa dell'occlusione delle grondaie.					
<b>MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE</b>						
<b>MISURE DA PIANIFICARE</b>	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause di umidità per infiltrazione e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale. Effettuare un intervento atto a ripristinare le finiture superficiali di pareti e/o soffitti danneggiati a causa della non conformità rilevata.					
<b>INTERVENTO</b>			<b>MISURA ATTUATA</b>			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
<b>Note:</b>						

**D. M. CALTABIANO**  
INGEGNERE

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 39 di 40

## AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Sede Centrale

Via Vittorio Veneto, 4 – Randazzo (CT)

SOPRALLUOGO DEL 18/11/2021

DOC: SC0101REC

### SEZ. 4. Elaborato planimetrico

**D. M. CALTABIANO**  
**INGEGNERE**

**Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano**

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 40 di 40